

Betriebshygiene

Anleitung zur WARTUNG und DESINFEKTION von Flutanlagen und Tauchbecken

Flutanlagen und Tauchbecken sollten regelmäßig gewartet und desinfiziert werden um ein gutes Beschichtungsergebnis zu erreichen und um Bakterienbefall sowie die daraus entstehende Geruchsbelästigung zu vermeiden.

Tägliche Wartung

- vor Arbeitsbeginn ist die Viskosität zu prüfen (mit DIN 4-Becher)
Ob der DIN 4-Becher funktioniert, ist leicht zu prüfen: normales Leitungswasser bei Zimmertemperatur hat eine Durchlaufzeit von exakt 10 Sekunden, ist die Zeit länger → Düse reinigen, ist die Zeit kürzer und der Becher sauber → Becher wegwerfen
- ist eine Verdünnung notwendig, bitte in jedem Fall sauberes Leitungswasser verwenden
- Rührhölzer, elektrische Rühraggregate, Pinsel, Messbecher und sonstige Gerätschaften, die zum Verdünnen, Aufrühren oder Umfüllen verwendet wurden, müssen sofort nach Gebrauch gewaschen werden und dann trocken stehen
- bei Flutanlagen ist darauf zu achten, dass alle Düsen offen sind; verstopfte Düsen sind vor Beginn des Flutens zu reinigen oder auszutauschen; Siebe müssen sauber sein
- nach Arbeitsende ist die Flutanlage zu entleeren und mit Frischwasser zu reinigen bis Klarwasser aus der Anlage läuft. Das Wasser ist abzupumpen, auch Restwasser sollte abgelassen werden
- Tauchbecken müssen immer, wenn sie nicht gebraucht werden, abgedeckt sein; nach dem Tauchen vorhandene Siebe reinigen
- Entsorgung von Abwasser und Waschwasser – Wassereimer sind Bakterienherde !

Desinfektion (sollte freitags stattfinden)

Eine Desinfektion ist notwendig, wenn das Beschichtungsmaterial einen fauligen Geruch bekommt. Flutanlagen und Tauchbecken sollten aber auch vorbeugend regelmäßig desinfiziert werden; dazu bieten sich längere Betriebspausen wie Betriebsferien oder die Weihnachts-Feiertage an.

- Beschichtungsmaterial ablassen, verfault riechendes Material entsorgen, keinesfalls nach der Desinfektion wieder einfüllen!
- die Anlage reinigen, wie zu jedem Feierabend
- Frischwasser einfüllen und mit 0,5 % Lyso 3025 (von Schülke & Mayr, Adresse s. u.) versetzen
- Flutanlagen gut ½ Stunde umpumpen lassen, Tauchbecken mindestens halb voll füllen
- die Lösung über die Betriebsruhe, mindestens über ein Wochenende stehen lassen
- nach der Betriebsruhe bzw. montags die Flutanlage nochmals ½ Stunde umpumpen lassen, dann die Lösung ablassen, Tauchbecken umrühren und Lösung ablassen
- sind verschmutzte und angetrocknete Stellen zu sehen, sollten diese (soweit möglich) mit ST 830 gereinigt werden, Becken mit sauberem Tuch auswischen
- die ganze Anlage gründlich mit Frischwasser spülen, Wasser ablassen
- das Tauchbecken bzw. die Flutanlage kann neu befüllt werden

Schülke & Mayr
Special Additives International
D-22840 Norderstedt

Telefon: 040 / 52 10 00

Fax: 040 / 52 10 02 44

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

Akzo Nobel Deco GmbH
Akzo Nobel Coatings GmbH
Akzo Nobel Coatings AG

Werner-von-Siemens-Straße 11
Aubergstraße 7
Täschmattstrasse 16

31515 Wunstorf
5161 Elixhausen
6015 Reussbühl

DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
SCHWEIZ

Tel. +49 5031 961-0
Tel. 0662 48989-0
Tel. 041 2681414

Fax +49 5031 961-274
Fax 0662 4 89 89-11
Fax 041 2681318